

Pour une meilleure qualité de nos services chez vous

Procédure de conformité des demandes de soumission

- ✓ Tout document doit être dimensionné lisiblement.
- ✓ Pour un meilleur délai, envoyez les dessins par fax au **(819) 294-1288**.
- ✓ Pour chaque demande parvenue par fax entre 8h et 16h, elles seront traitées la journée même et celles reçues par courriel de plus de 5 dessins ; 2 jours ouvrable.
- ✓ Écrire un nom de dessin ainsi que la quantité désirée.
- ✓ Les dessins doivent avoir toutes leurs mesures.

EXEMPLE / SAMPLE

